


「5G 基地局向け屋外ラック・キャビネット」 パンフレットに関するお詫びと訂正

2020 年 7 月発行の標記パンフレットの記載内容に誤りがございました。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、
ここに訂正させていただきます。

河村電器産業株式会社

【正誤表】 SOMR の組替対応 【側面パネル用】遮蔽板		
掲載頁	誤	正
	品番	品番
	Y-SSYA-P-10 Y-SSYA-P-12 Y-SSYA-P-14 Y-SSYA-P-16 Y-SSYA-P-19 Y-SSYA-P-21 Y-SSYA-P-23 Y-SSYA-P-10W Y-SSYA-P-12W Y-SSYA-P-14W Y-SSYA-P-16W Y-SSYA-P-19W Y-SSYA-P-21W Y-SSYA-P-23W Y-SSYA-P-10L Y-SSYA-P-12L Y-SSYA-P-14L Y-SSYA-P-16L Y-SSYA-P-19L Y-SSYA-P-21L Y-SSYA-P-23L	Y-SSYA-1060 Y-SSYA-1260 Y-SSYA-1460 Y-SSYA-1660 Y-SSYA-1960 Y-SSYA-2160 Y-SSYA-2360 Y-SSYA-1070 Y-SSYA-1270 Y-SSYA-1470 Y-SSYA-1670 Y-SSYA-1970 Y-SSYA-2170 Y-SSYA-2370 Y-SSYA-1080 Y-SSYA-1280 Y-SSYA-1480 Y-SSYA-1680 Y-SSYA-1980 Y-SSYA-2180 Y-SSYA-2380
P.08  表組品番の誤記		